

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 568 /UBND-KT

Mộ Đức, ngày 30 tháng 5 năm 2022

V/v ý kiến đối với các Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cửa hàng xăng dầu

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 2186/STNMT-BHĐ ngày 16/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc ý kiến đối với các Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cửa hàng xăng dầu. Qua nghiên cứu nội dung bản Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Mộ Đức, UBND huyện Mộ Đức có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Mộ Đức. Nội dung góp ý, đánh giá, chỉnh sửa, bổ sung theo phụ lục kèm theo.

UBND huyện Mộ Đức có ý kiến như trên đề Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp, tham mưu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng TN&MT huyện;
- VP: CVP, PVP, CVTH;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Lân


PHỤ LỤC
NỘI DUNG Ý KIẾN THẨM ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU

DỰ ÁN: CỦA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU MỘ ĐỨC

(Kèm theo Công văn số 568 /UBND-KT ngày 30 /5/2022 của UBND huyện Mộ Đức)



TT	Nội dung thẩm định	Đánh giá theo 03 mức độ: (1) Đạt yêu cầu; (2) Có thể chấp nhận; (3) Không đạt yêu cầu	Yêu cầu chi tiết nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung
1	Sự phù hợp trong bố trí nguồn nhân lực và đầu tư phương tiện và trang thiết bị, vật tư chuyên dụng phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở (Tự đầu tư hoặc ký hợp đồng ứng phó với đơn vị có chức năng ứng phó sự cố tràn dầu)	Không đạt yêu cầu	Cần bổ sung hợp đồng ứng phó với đơn vị có chức năng ứng phó sự cố tràn dầu, thỏa thuận với cửa hàng xăng dầu lân cận; bổ sung dụng cụ chứa đựng dầu tràn sau khi thu gom; hợp đồng thu gom, xử lý chất thải nguy hại.
2	Nhận diện, dự kiến các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố tràn dầu tại cơ sở	Có thể chấp nhận	
3	Sự phù hợp, hiệu quả trong tổ chức lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở		
3.1	Các biện pháp ứng phó	Có thể chấp nhận	
3.2	Tổ chức sử dụng lực lượng	Có thể chấp nhận	
4	Sự phù hợp của các tình huống tràn dầu và biện pháp xử lý do cơ sở xây dựng	Không đạt yêu cầu	Cần đề cập rõ lượng dầu tràn của từng tình huống; Ở tình huống thứ 3, bục vờ bê: Cần xây dựng phương án ứng phó cho toàn bộ dầu chứa trong các bồn bê là 60m ³ .



5	Sự phù hợp của việc phân công nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị	Có thể chấp nhận	
6	Sự phù hợp của Kế hoạch đào tạo, diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở	Có thể chấp nhận	
7	Sự phù hợp của việc cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở vào báo cáo	Có thể chấp nhận	
8	Sự phù hợp của kế hoạch đảm bảo các hoạt động trong tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu		
8.1	Đảm bảo thông tin liên lạc	Có thể chấp nhận	
8.2	Đảm bảo trang thiết bị, vật chất cho các đơn vị tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả	Không đạt yêu cầu	Cần bổ sung hợp đồng ứng phó với đơn vị có chức năng ứng phó sự cố tràn dầu, thỏa thuận với cửa hàng xăng dầu lân cận; bổ sung dụng cụ chứa đựng dầu tràn sau khi thu gom
8.3	Đảm bảo y tế, cấp cứu người bị nạn	Có thể chấp nhận	
9	Cam kết tài chính đảm bảo việc đền bù thiệt hại do sự cố tràn dầu tại cơ sở gây ra	Có thể chấp nhận	
10	Một số ý kiến liên quan khác		Trang 25: Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Nghị định số 40/2019/NĐ ngày 13/5/2019 đã hết hiệu lực áp dụng, cần xem xét chỉnh sửa.